



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Калининградской области  
236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
236029, г. Калининград, ул. Озерная д. 31; тел. (4012)52-92-01 E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гурьевскому городскому округу  
238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, д. 10, телефон/факс:  
8(40151) 3-21-05; электронный адрес: 2ond@39.mchs.gov.ru

« 24 » августа 20 21 г.

г. Гурьевск, Калининградское шоссе, д. 10

10 час. 00 мин.

(место составления акта)

(дата и время составления акта)

### Предписание №58 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от « 03 » августа 20 21 г. № 58, учетный номер проверки 39210061000200423525  
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора  
(наименование вида государственного контроля (надзора) вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена: Молокановым Дмитрием Геннадьевичем – заместителем начальника ОНДиПР по Гурьевскому городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области.  
(указывается фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должность специалиста)  
эксперты (экспертные организации): не привлекались  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении: здание школы интерната  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, 5  
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)
7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат №7 п. Большое Исаково», ИНН 3917009828, юридический адрес: 238311, Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, 5  
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с «11» августа 2021 г., 11 час. 00 мин. по «11» августа 2021 г., 12 час. 00 мин.; с «24» августа 2021 г., 09 час. 00 мин. По «24» августа 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, а также дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности  | Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности                                   | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1.    | Внутренняя лестничная клетка в корпусе «А» не отделена от поэтажных помещений дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в соответствии с п. 4.4.6. СП 1.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194). | ст.ст.53,89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ,<br>п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) | 20.03.2022   |  |
| 2.    | Ширина путей эвакуации по лестницам, предназначенным для эвакуации людей, не соответствует п.4.4.1. СП 1.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194), менее 1,35м.  | ст.ст.53,89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ,<br>п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) | 20.03.2022   |  |
| 3.    | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в общих коридорах не соответствует п.4.3.3. СП 1.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194), менее 1,2м.  | ст.ст.53,89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ,<br>п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) | 20.03.2022   |  |
| 4.    | Ширина эвакуационных выходов из здания на первом этаже, не соответствует п.4.2.19. СП 1.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты.  | ст.ст.53,89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ,<br>п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены  | 20.03.2022   |  |

|     |  |  |            |  |
|-----|--|--|------------|--|
|     | Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194), менее 1,2м.  | Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)   |            |  |
| 5.  | Допущена эксплуатация двухэтажного здания учебно спального корпуса при наиболее допустимой этажности не более одного в соответствии с п.5.7.15 СП 2.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утверждены Приказом МЧС РФ от 12.03.2020 №151)  | т.57 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ   | 20.03.2022 |  |
| 6.  | Не все запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.   | п.26 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)  | 20.03.2022 |  |
| 7.  | В месте установки прибора приемно-контрольного пожарного отсутствует информация с перечнем помещений защищаемых установкой   | п.10 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)  | 20.03.2022 |  |
| 8.  | Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания спального корпуса, в соответствии с п.8.1 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288).  | ч.1 ст.90 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ  | 20.03.2022 |  |
| 9.  | Противопожарная дверь установленная в здании спального корпуса не оборудована устройством для самозакрывания.  | ч.8 ст.88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ  | 20.03.2022 |  |
| 10. | Помещение складского назначения (архив, подвал) не категорированы по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 «Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», в соответствии с п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288). На двери помещения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и | ст.ст.52, 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;<br>п.12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) | 20.03.2022 |  |

|     |  |  |            |  |
|-----|--|--|------------|--|
|     | пожарной опасности.  |  |            |  |
| 11. | Для ограждения помещения архива применены ограждающие конструкции (пластиковые стеклопакеты) с неподтвержденным классом пожарной безопасности, который должен быть не менее К1.  | табл. №22 ч.6. ст.87 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.6.7.15. СП 2.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утверждены Приказом МЧС РФ от 12.03.2020 №151) | 20.03.2022 |  |
| 12. | Высота эвакуационного выхода со стороны заднего фасада из здания учебного корпуса выполнена не в соответствии с п.4.2.18. СП 1.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194) составляет менее 1,9м | ст.ст.53,89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)   | 20.03.2022 |  |
| 13. | Допущено хранение в подвале горючих веществ и материалов   | п.16А Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)   | 20.03.2022 |  |
| 14. | На здании отсутствуют указатели движения к пожарным гидрантам  | п.48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)  | 20.03.2022 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в

предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо

проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР по Гурьевскому

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы)

городскому округу Молоканов Д.Г.

инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а): Войцеховская Ольга Владимировна  
и.о. директора ГБУ КО «Молоканов - Интернат №7»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего предписание)

10 час. 00 мин. «24» август 2021 г.

(подпись)